




ASOCIACE VÝROBCŮ
A OPRAVCŮ PALET

SPRÁVNÉ SKLADOVÁNÍ PALET

Nejlepším místem pro skladování palet je otevřený přístřešek zakrytý z jedné, či dvou stran.



Pokud skladujete palety na venkovních plochách, dbejte na to, aby to byla zpevněná plocha s dostatečným odvodněním.



V skladech doporučujeme využívat systematické rotace všech palet. Není vhodné skladovat společně mokré a suché palety nebo nové a použité palety.



Neskladujte palety v uzavřených nebo špatně větratelých prostorách.

Nedoporučujeme skladování ve skladech, kde není pravidelná výměna vzduchu.

V takových případech je nejhorší období při prvním oteplení po zimních měsících.

Vlhkost nových palet by neměla překračovat 22 %. Pamatujte, že dřevo je materiálem, který může přijímat vlhkost z okolního prostředí. Nedoporučujeme používat foliování mokrých palet. Kondenzace vlhkosti pod folii významně zvyšuje riziko vzniku plísně a to i na dobře vysušených paletách.



Tepelné ošetření palet podle FAO/IPPC/ISPM 15 to není klasické sušení palet. Jedná se pouze o ošetření, jehož cílem je zničení všech živých organismů ve dřevě. Tepelné ošetření je prováděno v sušících komorách, kde ve středu jednotlivých přířezů musí být docílena teplota min. 56 stupňů po dobu 30 minut.



Doporučujeme provést kontrolu vlhkosti při dodávce palet od dodavatele podle normy UIC 435-2 tzn. provést měření jednotlivých přířezů na odpovídajícím množství palet formou náhodného výběru.



Plíseň a zbarvení nesnižují mechanické vlastnosti dřeva. Jednotlivé přířezy vyrobené ze **zbarvené kulatiny** jsou přípustné pro výrobu palet EPAL nebo EUR.